

Soldadora de 1300 amperes

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM



DC-1000 es una fuente de poder multiproceso DC

Diseñada para aplicaciones semi-automáticas y automáticas con un arco de soldar excelente para procesos de corriente constante CC y voltaje constante CV.

La DC-1000 esta diseñada para proceso de soldadura de Arco Sumergido y alambre tubular FCAW, dentro de su capacidad de salida entre 150 a 1.300 amperios.

Para proceso de corte con Aire Carbón tiene capacidad de operar con electrodos de carbón hasta 5/8" de diámetro.

Ello se logra con un simple potenciómetro la salida de corriente en el modo CC.

De fabrica viene con relojes analógicos para verificar fácilmente los valores de corriente y voltaje de soldadura





Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS

- 1. Switch de Encendido/Apagado (On/Off) con luz piloto .
- 2. Conexiones de terminales apernados que permiten 500 amperios de salida para aplicaciones de Arco Su mergido y MIG.
- 3. Puede operar con: alimentadores de alambre semi-automáticos: LN-7, LN-8, LN-9, LN-10 y DH-10. Alimentadores de alambre automáticos: NA-3 y NA-5. Y Tractores LT-7 y LT-56.
- **4.** Todos las tarjetas electrónicas, embobinados y puentes rectificadores están recubiertos con barniz resis tente a la acción de medios corrosivos y alto contenido de humedad.

- 5. Conector de 14 pines tipo MS y de regleta para poder conectarle a una gran mayoría de alimentadores de alambre Lincoln para uso semiautomático y automático.
- 6. Su sistema de protección electrónica y térmica contra picos sobrecarga de corriente y temperaturas excesivas, asociado con su sistema de ventilación para mejorar el enfriamiento del equipo, ello incrementa la vida útil de la maquina.
- 7. Sistema de compensación del voltaje de alimentación para fluctuaciones entre +/- 10%, para mantener un arco de soldar uniforme para obtener soldadura automáticas y semi-automáticas consistentes.





CARACTERÍSTICAS

- 8. Switch de selección de proceso para proceso semi-automático, automático y aire carbón.
- 9. Los panales laterales son de fácil remoción para acceder rápidamente a los componentes internos de la fuente de poder.
- 10. Su configuración externa permite la instalación de dos DC-1000 una sobre la otra, para aquellas sitios de espacio reducido.

Equipo	Alimentación eléctrica	Ciclo de trabajo	Consumo en amperios	Rango de salida	Peso neto en kg
DC-1000	230/460/3/60	1000A al 100%	193/96 Amp	150-1.300 Amp 16-46 Volt	372 Kg.

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM



Características de alimentación y salida









OPCIONES RECOMENDADAS

Control Remoto de salida, permite realzar ajustes de los parámetros de soldadura consiste en una caja de control con cable de control con cable de control hasta 28 pies de largo

Kit de paralelismo, permite conectar 2 DC-1000 en paralelo para obtener hasta 2.000 amperios al 100%

de 115V/42V Permite el uso

Kit transformador

de alimentadores de alambre LN-10 o DH-10 al reducir el voltaje de alimentación de 115 Voltios a 42 Voltios

WWW.RENT-INDUSTRIAL.COM

